

DÉPANNAGE POUR LES PRESSES À FEUILLES ET ROTATIVES

APPARITION LUSTRÉE ET CHIMIQUE

(GLOSS AND CHEMICAL GHOSTING): L'image imprimée d'un côté de la feuille apparaît sur l'autre côté de la feuille.

PROBLÈMES

1. Encre oxydante.
2. Encre sèche trop rapidement.

SOLUTIONS

1. Imprimez le côté sur lequel l'encre est plus forte en premier afin d'éviter que les gaz émis durant l'oxydation soient retenus dans le revêtement et la surface blanche du matériel.
2. Évitez d'ajouter des produits qui accélèrent le séchage aux encres et à la solution de fontaine.