

DÉPANNAGE POUR LES PRESSES À FEUILLES ET ROTATIVES

REPRODUCTION IRRÉGULIÈRE DES COULEURS

(INCONSISTENT COLOR REPRODUCTION): L'épreuve et la feuille imprimée ne sont pas pareilles. (Variations entre les tons lorsque l'épreuve et la feuille imprimée sont comparées).

PROBLÈMES

1. Élargissement trop important/insuffisant des points.
2. La couleur sur l'épreuve est trop concentrée (saturation).
3. Le papier à l'épreuve est différent du papier d'impression.
4. Imprimer la courbe caractéristique de l'épreuve différente de la presse. Mauvais profil ICC appliqué.
5. Quantité insuffisante de film d'encre utilisée.

SOLUTIONS

1. Voir la section ÉLARGISSEMENT DU POINT de ce guide.
2. Le profil du poids d'encre doit être appliqué au tireur d'épreuves.
3. Utiliser le bon papier à l'épreuve. Appliquer une compensation blanche sur le papier à la sortie du tireur d'épreuves.
4. Faire une empreinte de la presse pour obtenir la courbe d'élargissement du point désiré et déterminer l'espace couleur dans lequel elle peut imprimer. Créer un profil ICC à partir du tableau IT8 ou ECI du formulaire d'essai et l'appliquer à l'épreuve. Contacter Unigraph International pour plus de renseignements et pour obtenir de l'aide.
5. Assurez-vous que l'encre choisie vous permette d'utiliser une épaisseur de film d'encre normale sur vos rouleaux, selon des normes de densité réalistes.

